Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Иркутской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области
г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т. 25-79-57
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.
664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 13, т. 42-43-03

Предписание № 106/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

г. Иркутск
ул.Академическая, 13

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №20, директору
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 106 от «20» марта 2019 года, которое вынес главный государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Отришко Артем Васильевич, была проведена внеплановая выездная проверка соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20 (далее – МБОУ СОШ № 20) по адресу: Российская Федерация, Иркутская область г.Иркутск, ул.Дорожная, 29а (далее – Объект защиты)

Проверку проводили: Государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору Сухоруков В.А., привлекались эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по И.о.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовали: директор Ефимов Алексей Михайлович
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20 по адресу: Российская Федерация, Иркутская область г.Иркутск, ул.Дорожная, 29а				
106/1/1-1	В помещениях МБОУ СОШ № 20 допущено размещение дымовых	Ст. 4,6,54,83,151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безо-	01.08.2019 г.	

	пожарных извещателей на расстоянии менее 50 см от осветительных приборов	пасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.		
106/1/1-2	В учебном классе № 1 допущено размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 50 см от розетки	Ст. 4,6,54,83,151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.	01.08.2019 г.	
106/1/1-3	На дверях подсобного помещения в кабинете мастерской_____МБОУ СОШ № 20_ отсутствует обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с **главами 5**, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019 г.	
106/1/1-4	На дверях помещения костюмерной для гостевого персонала МБОУ СОШ № 20 отсутствует обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с **главами 5**, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019 г.	
106/1/1-5	На дверях помещения костюмерной для учащихся МБОУ СОШ № 20 отсутствует обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с **главами 5**, 7 и 8	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019 г.	

	Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	—		
106/1/1-6	На дверях помещения инструкторской находящейся в основном спортивном зале _МБОУ СОШ № 20____ отсутствует обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с **главами 5**, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019 г.	
106/1/1-7	На дверях помещений котельной находящейся в подвальном этаже МБОУ СОШ № 20 отсутствует обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с **главами 5**, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019 г.	
106/1/1-8	На дверях помещения архива МБОУ СОШ № 20 отсутствует обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с **главами 5**, 7 и 8 Федерального закона	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019 г.	

	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
106/1/1-9	На дверях помещения кладовой находящейся в подвальном этаже МБОУ СОШ № 20 отсутствует обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с **главами 5**, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019 г.	
106/1/1-10	На дверях помещения лыжной базы находящейся в подвальном этаже МБОУ СОШ № 20 отсутствует обозначение его категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с **главами 5**, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 20 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019 г.	
106/1/1-11	Из помещения лыжной базы находящейся в подвальном этаже МБОУ СОШ № 20 с наполняемостью не более 35 человек отсутствует второй эвакуационный выход	Ст. 4,6,53,89,151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.1. СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ	01.08.2019 г.	

106/1/1-12	Из помещении столовой МБОУ СОШ № 20 с отсутствует второй эвакуационный выход (посадочных мест 95)	Ст. 4,6,53,89,151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.1 СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ	01.08.2019 г.	
106/1/1-13	На дверях из коридоров в лестничные клетки на всех трех этажах МБОУ СОШ № 20 приспособления для самозакрывания дверей не исправны	Ст. 4,6,53,89,151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ	01.08.2019 г.	
106/1/1-14	В коридоре котельной МБОУ СОШ № 20 на путях эвакуации допущено расположение шкафов для хранения вещей обслуживающего персонала	Ст. 4,6,53,89,151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.3 СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ	01.08.2019 г.	
106/1/1-15	В помещении тира МБОУ СОШ № 20 расположенного в подвальном этаже отсутствуют дымовые пожарные извещатели	Ст. 4,6,54,83,151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.2 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические	01.08.2019 г.	
106/1/1-16	В помещениях подвального этажа МБОУ СОШ № 20 не обеспечена заделка не горючими материалами обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями.	п.21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме	01.08.2019 г.	
106/1/1-17	Система автоматической пожарной сигнализации МБОУ СОШ № 20 находится в неисправном состоянии	п.61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019 г.	

106/1/1-18	Сигналы СОУЭ не обеспечивают нормативный уровень звука в защищаемых помещениях МБОУ СОШ № 20	Ст. 4,6,54,84,151 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.08.2019 г.	
106/1/1-19	В помещениях МБОУ СОШ № 20 по номерами 42-49 согласно техническому паспорту эксплуатируются не по назначению (на момент проверки в данных помещениях было допущено проживание преподавательского состава)	п.23 п.п. О. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019 г.	

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор
г. Иркутска по пожарному надзору Сухоруков В. А.
«25» апреля 2019 г.

(подпись) М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:
директор Ефимов А.С.

(подпись)

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«25» апреля 2019 г.